

AKCE:

II/381 Velké Němčice, most ev.č. 381-006

OBJEDNATEL DOKUMENTACE:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace

Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno



ZHOTOVITEL DOKUMENTACE:

Hlavní inženýr projektu:
Ing. Martin Řehulka



PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o.
OSOVÁ 20, 625 00 BRNO

C
SO 201

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

VEDOUcí PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk NEUDERT		
VYPRACOVAL	Ing. Zdeněk NEUDERT		
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ		
KRAJ JIHOMORAVSKÝ	OBJEDNATEL SÚS Jihomoravského kraje,p.o.	DATUM	04/2018
NÁZEV AKCE II/381 Velké Němčice, most ev.č. 381-006		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	
		ÚČEL	DSP/PDPS
		ČÍS. ZAKÁZKY	18003
NÁZEV OBJEKTU SO 201 - Most ev.č. 381-006		ARCHIVNÍ ČÍS.	18003_201
		ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA

SEZNAM PŘÍLOH

Akce: **II/381 Velké Němčice, most ev.č. 381-006**

Stupeň: **DSP/PDPS**

C Stavební část

SO 201 Most ev.č. 381-006

- 1 Technická zpráva
- 2 Půdorys - stávající stav
- 3 Podélný řez - stávající stav
- 4 Příčný řez - stávající stav
- 5 Půdorys - nový stav
- 6 Podélný řez - nový stav
- 7 Příčné řezy - nový stav
- 8.1 Úprava spodní stavby - opěry
- 8.2 Úprava spodní stavby - opěry
- 9.1 Úprava nosné konstrukce - tvary a výztuže - část 1
- 9.2 Úprava nosné konstrukce - tvary a výztuže - část 2
- 9.3 Úprava nosné konstrukce - půdorys
- 10 Postup výstavby
- 11 Detaily