

Doplňující informace:

Diagnostiku k mostům zadavatel nemá.

Jako součást plnění se nepředpokládá provádění velké diagnostiky, případně jen pár vrtů.

Zadavatel požaduje v souladu s příslušnými TP a ČSN zpracování tzv. kombinovaného statického výpočtu zatížitelnosti. Účastníci ocení ve své nabídce zajištění dostatečného množství informací pro zhotovení přepočtů. Zadavatel jako podklady pro realizaci plnění poskytne mostní listy a protokoly z posledních hlavních prohlídek mostu, v případě že má k dispozici, dokumentaci. Součástí plnění veřejné zakázky jsou mimořádné prohlídky mostů.

Vybranému dodavateli bude poskytnuta dokumentace, pokud ji bude mít zadavatel k dispozici. Zadavatel má k dispozici RDS nebo DSPS u těchto mostů:

- a) 374-048C.1
- b) 374-048C.2
- c) 602-008
- d) 602-013
- e) 422-022.