



Digitálně podepsal/a: Ing. Jitka Sobotková, 17. 1. 2020 12:41

**SÚS JmK - oblast SEVER**  
 Č.j.: 964/2020  
 21. 01. 2020 ①  
 Počet příloh/listů: 11  
 K vyřízení: Kuka

Správa a údržba silnice JmK, p.o.  
 Komenského 1685/2  
 678 01 Blansko

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

PM-54526/2019/5203/Fi

VYŘIZUJE

Ing. Lenka Fikarová  
 +420 541 637 292  
 fikarova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno 14.1.2020

**II/372 Velké Opatovice, most ev.č. 372-005**

(k.ú. Skočova Lhota, Velké Opatovice, ORP Boskovice, kraj Jihomoravský, ČHP 4-10-02)

**Charakteristika akce:**

Jedná se o DSP rekonstrukci stávajícího mostu, který převádí silnici II/372 přes DVT IDVT10205890 (přítok Jevíčky). Projekt zpracoval Ing. Vladimír Krejčík, investorem je SÚS JmK, p.o.

Dojde ke kompletnímu odstranění stávajícího mostu a nahrazení novým mostem (**SO 201**): NK - prefabrikovaná železobetonová klenbová konstrukce skládající se z dvou symetrických postranních zdí křivkovitého profilu a klenbového stropu (klenby). Konstrukce v podélném směru je složena ze sedmi celků o celkové šířce 2,49 m. Krajní klenba bude mít zkosené čelo. Most je založen plošně. Rozpětí mostu 4,40 m, volná šířka 7,50 m. Dno vodoteče pod mostem bude opevněno dlažbou z lomového kamene, opevnění bude ukončeno betonovým prahem. Mostní otvor je větší než stávající a je navržen na Q50 s rezervou 0,35 m. Souřadnice mostu neuvedeny.

**SO 202 Opěrné zdi**

Budou vybudovány 2 opěrné gabionové zdi tvořící zároveň křídla na výtokové straně mostu. Délka zdí je 52,4 m, resp. 78,5 m. Zdi jsou trasovány v souběhu s komunikací.

**SO 101 Silnice II/372**

Objektem je rekonstrukce vozovky na předpolích mostu v celkové délce 155,73 m.

**SO 102 Úprava polní cesty**

Zpevnění stávající polní cesty vedoucí mezi stávající kamennou zdí zámeckého parku a vozovkou.

**SO 401 Přeložka sdělovacího kabelu**

Dojde k přemístění stávajícího sdělovacího kabelu umístěného v současném stavu pod vozovkou cca 40 m za mostem. Kabel bude přetrasován na pravé straně komunikace a současně vložen do prodloužené chráničky pod rozšířením vozovky.

Stavba se nachází v záplavovém území v prostoru bezejmenného DVT (IDVT 10205890) a VVT Jevíčka, které jsou ve správě Povodí Moravy s.p., závod Horní Morava.

Dotčený vodní útvar: Jevíčka od pramene po Úsobrný potok ID VÚ : MOV\_0350.

## **I. Vyjádření správce povodí**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

### **s t a n o v i s k o:**

**a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.**

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

**b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.**

Upozorňujeme:

1. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích a nebude se na jejich odstranění podílet. *Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.*
2. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území.
3. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.
4. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

## **II. Vyjádření správce vodního toku Jevíčka a DVT (IDVT 102 05890)**

Jako správce (Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Přerov) s předloženým záměrem souhlasíme za podmínek:

1. Přístupové komunikace i nový most musí být provedeny dostatečně únosné pro pojezd těžké mechanizace správce toku (25t).
2. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku.
3. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
4. Přímému správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provozu Olomouc ( Petr Zlámal – tel. 585 711 254, zlamal@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu min. týden oznámen termín předání staveniště, zahájení demoličních a stavebních prací, kontrolních dnů a ukončení prací.
5. Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky neprodleně uklizeny, upraveny a veškerý přebytečný materiál beze zbytku odstraněn a pozemky předány přímému správci na místě samém.



6. Přímý správce bude přizván v časovém předstihu min. týden k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu investor předloží zaměření skutečného provedení stavby vyhotovené oprávněným geodetem ve výšk. systému Balt po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě.
7. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

### **III. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů**

Upozorňujeme, že navržený záměr bude realizován na pozemku státu, kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., pro vydání rozhodnutí příslušného orgánu státní správy je nutné získat práva k dotčenému pozemku. Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku závodu Horní Morava (U Dětského domova 263, 773 03 Olomouc, ☎ 585711211, fax 585711215).

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat písemnou žádost příslušnému závodu s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání,
- stupeň projektové dokumentace,
- pozemky, kterých se akce dotýká, k.ú., případně další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) – rozsah dotčení (zábor dočasný a trvalý),
- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích realizovat,
- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky)
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci,
- investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,
- doložení vyjádření útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD (kopie tohoto stanoviska).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Ing. Pavel Bíza**  
vedoucí útvaru správy povodí

**Na vědomí:** Povodí Moravy, s.p., provoz Olomouc

## Přijatá zpráva - Detail zprávy

**Předmět:** žádost - II/372 Velké Opatovice, most 372-005  
**ID zprávy:** 743383434  
**Typ zprávy:** Poštovní datová zpráva  
**Datum a čas doručení:** 17.1.2020 v 12:48:44

---

**Odesílatel:** Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ  
**ID schránky:** m49t8gw  
**Typ schránky:** PO

---

**Zmocnění:** Nežadáno  
**Odstavec:** Nežadáno  
**Naše číslo jednací:** PM-54526/2019/5203  
**Naše spisová značka:** Nežadáno  
**Vaše číslo jednací:** Nežadáno  
**Vaše spisová značka:** Nežadáno  
**K rukám:** Nežadáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---

### Přílohy:

ČJ - PM-54526\_2019\_5203(1).pdf (749,73 kB)

---