

VŠEOBECNÁ ČÁST

1.1 . Identifikační údaje

Název stavební úpravy:	III/37365 Pístovice - Drnovice
Druh:	souvislá údržba komunikace
Investor:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00
Zpracovatel PD:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00
Přílohu zpracoval:	
email:	
tel.:	
Místo stavební úpravy:	
Kraj:	Jihomoravský
Obec s rozšířenou působností:	Vyškov
Obec s pověřeným obecním úřadem:	Vyškov
Výpis dotčených pozemků:	katastrální území Drnovice u Vyškova [632554] pozemek KN parc. č. 1622/1 (silnice/ostatní plocha), 1662/1 (silnice/ostatní plocha), katastrální území Pístovice [737364] pozemky KN parc. č. 1071/1 (silnice/ostatní plocha)
Poloha:	extravilán

1.2 . Účel stavby

Z důvodu nevyhovujícího technického stavu komunikace mezi obcemi Pístovice - Drnovice bylo navrženo zesílení stávajícího povrchu v tl. 50 mm včetně souvisejících údržbových prací viz postup návrhu údržby vozovky.

Začátek úseku je v blízkosti dopravního značení IS 12a/IS 12b začátek/konec obce Pístovice v místě staničení 13,685 Lin. km ohraničený příčnou spárou po napojení rekonstruovaného povrchu v obci. Konec úseku je v místě staničení 15,899 Lin. km zaústění do silnice ev. č. II/379.

1.3 . Postup návrhu údržby vozovky

- stržení krajnice
- čištění příkopu od nánosů
- zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu
- dodání a osazení směrových sloupků včetně nutných zemních prací
- zametení povrchu
- aplikace spojovacího postřiku z asfaltu 0,4 kg/m²
- pokládka ohrusné vrstvy z asfaltového betonu pro ohrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50 mm

V Brně 14.4.2022**Vypracoval:****Ing. Jiří Knápek**