

# **MOST EV. Č. 394-004 PŘES MÍSTNÍ POTOK PŘED IVANČICEMI – OPRAVA PO DOPRAVNÍ NEHODĚ**

TP

## **ZMĚNOVÝ LIST – ZPRÁVA**

*Zpracováno podle  
„Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“  
a „TKP-D staveb pozemních komunikací“*

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- 1.1 Stavba :** Most ev.č. 394-004 přes místní potok před Ivančicemi  
– oprava po dopravní nehodě
- 1.2 Katastrální území :** Ivančice
- 1.2 Obec :** Ivančice
- 1.2 Kraj :** Jihomoravský
- 1.2 Stavebník :** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí  
3/5, 601 82 Brno  
IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581
- 1.3 Projektant:** Rušar mosty, s.r.o.  
**Majdalenky 19, 638 00 Brno**  
tel./fax: 545 222 037, info@rusar.cz  
IČO: 29362393 DIČ: CZ29362393  
číslo zakázky: 10 - 2015, číslo archivní: 1 - 2015

## 2. ZMĚNY OPROTI PD (TP) Z ÚNORA 2015

### Pozemní komunikace + odvodnění

V rámci změny byl za kolmým křídlem na levé straně připojované komunikace před mostem zrušen skluz svedený do HOZ. Který měl být v korytě potoka ukončený patkou 1,0/1,6 hl. 0,8 m z kamenného zaklínovaného záhozu. Po domluvě se správcem toku a investorem se rozhodlo že se skluz vypustí. Ve stávajícím stavu nejsou přítoky vody tak velké a zemní těleso v této partii není erodováno.

Z tohoto důvodu bude upraven i soupis prací

Položka č. 26 Zához z lomového kamene bude zrušena.

Výměra položky č. 52 Žlaby a rigoly dlážděné z lomového kamene bude snížena na 10 m<sup>2</sup>

V Brně, Březen 2015

Vypracoval: Miloslav Švestka

