



- NÁVRH ÚPRAVY VOZOVKY:**
- ODSTRANĚNÍ ZVÝŠENÝCH NEZPEVNĚNÝCH KRAJNIC
 - SROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU, FREZOVÁNÍ
 - OČIŠTĚNÍ POVRCHU, SPOJOVACÍ POSTŘÍK, POKLÁDKA VÝROBNÁVACÍ VRSTVY AČL 16+ V PROMĚNNÉ TLouŠTKĚ (20-50MM)
 - OČIŠTĚNÍ POVRCHU, SPOJOVACÍ POSTŘÍK, POKLÁDKA OBRUSNÉ VRSTVY AČL 11+ V TLouŠTKĚ 50MM.
 - DOPLNĚNÍ NEZPEVNĚNÝCH KRAJNIC
- NÁVRH ÚPRAVY VOZOVKY:**
- FREZOVÁNÍ 50MM - S OBSAHEM DEHTU
 - OČIŠTĚNÍ POVRCHU, SPOJOVACÍ POSTŘÍK, POKLÁDKA OBRUSNÉ VRSTVY AČL 11+ V TLouŠTKĚ 50MM.
- NÁVRH ÚPRAVY VOZOVKY:**
- FREZOVÁNÍ 50MM - BEZ OBSAHU DEHTU
 - OČIŠTĚNÍ POVRCHU, SPOJOVACÍ POSTŘÍK, POKLÁDKA OBRUSNÉ VRSTVY AČL 11+ V TLouŠTKĚ 50MM.
- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH NEZPEVNĚNÝCH NÁPOJENÍ A SJEZDŮ - HUTNĚNÝ ASF. RECYKLÁT**
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-32**
- VODODROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ**

OBJEDNATEL
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
p ísp vková organizace kraje
Žerotínovo nám stí 449/3
602 00 Brno

ZHOTOVITEL
"DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021"

ZMĚNA VÝKRESU:				
Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

C

SOUPRAVY		SÚSJMK, příspěvková organizace kraje	
NÁZEV AKCE:		III/37430 JABLOŇANY - OBORA - KLEMOV	
NÁZEV OBJEKTU:		SITUACNÍ VÝKRESY	
NÁZEV VÝKRESU:		SITUACE V ORTOFOTOMAPĚ - ČÁST 5	
VEDOUcí PROJEKTANT - HIP		ING. STRUHAR FILIP	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. VYŇUCHAL ZDENĚK	
VYPRACOVAL		MICHAL MIKULEC	
KONTROLOVAL		ING. LEGERSKÝ ZDENĚK	
KRAJ, MĚO, OBČ		JIHOMORAVSKÝ, BLANSKO	
OBJEDNATEL, INVESTOR		SÚSJMK, příspěvková organizace kraje	
DATUM		01/2023	
FORMÁT		12x44	
MĚŘÍTKO		1:1000	
STUPEŇ		PDPS	
ZAK. ČÍSLO		220208	
Č. SOUPRAVY		C.3.5	