



Poznámka :
 Souřadnicový systém JTSK
 Výškový systém Balt po vyrovnání

Před započítím zemních prací je nutné vytyčit veškeré podzemní
 inženýrské sítě jejich správci a hloubku uložení ověřit kopanou sondou.

Vypracoval		Ing. Vojtěch Kocáb			Ing. Vojtěch Kocáb Nad Haltýři 1524 672 01 Moravský Krumlov tel.: 724 734 750 email: vojtech.kocab@gmail.com	
Odpovědný projektant		Ing. Vojtěch Kocáb				
Místo	Trstěnice	Kraj	Jihomoravský	KÚ		Trstěnice u Moravského Krumlova
Investor		SÚS JMK, oblast Západ				
Akce Zrušení mostu ev. č. 398-001 v obci Trstěnice					Formát	1 A4
					Datum	10/2021
					Stupeň	
Obsah Situace stávajícího stavu					Měřítko 1:100	Číslo výkresu D.1