

Návrh kácení:
na základě podnětu Policie ČR z důvodu zajištění bezpečného rozhledu na křižovatce II/411 a III/41017.


k.ú.Lubnice, p.č. 3895

- Rozsah kácení:
- 5x jabloň: č.1 - 75 cm
 č.2 - 75 cm
 č.3 - 70 cm
 č.4 - 100 cm
 č.5 - 110 cm
 - náletové křoviny v ploše 40 m2

Ostatní kácení na stavbě ST05 je řešeno v rámci části G. Dendrologie.


- SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B. p. v.

Investor:



SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KRAJE
Žerotínovo náměstí 3/5
601 82 Brno

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	<div><div>KAP atelier</div><div>KAP ATELIER s.r.o. Patočkova 2472/81a, 169 00 Praha tel.: +420 241 400 056 website: www.kapatelier.cz</div></div>	
---	Ing. Marie Rysková			
stavba: II/411, III/40813 Uherčice - Korolupy - Vysočany - Bítov (extravilány) Stavba 05: II/411 Korolupy - Uherčice, extravilán část stavby:			formát	3 x A4
obsah: SITUACE - KÁCENÍ			číslo zakázky	16177
			stupeň dokumentace	DSP / PDPS
název dig.souboru:			datum	10 / 2022
datum revize:			měřítko	1:500
číslo revize:			číslo výkresu: C	výtisk číslo: