

M 1 : 1 000



- SO 101 KOMUNIKACE
- SO 102 KŘÍŽOVATKY A SJEZDY
- SO 191 DIO - DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
- SO 192 ÚPRAVA OBJÍZDNÉ TRASY
- SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

AUTORIZACE

ČÍSLO PARCE


ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

II/408 HRANICE KRAJE - ŠTÍTARY

název ako

SO 101 KOMUNIKACE, SO 102 SJEZDY A NAPOJENÍ KOMUNIKACÍ

stavební objekt

<p>Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o. Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno</p> <p>objednatel</p>	<p>spolupráce</p>	
<p>ků štítary na Moravě místo stavby</p>	<p>JIHOMORAVSKÝ kraj</p>	<p>DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677 e-mail : dk@dkik - hk.cz , http : www.dik-hk.cz</p>

SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - DÍL 6 výkres	1 : 1000 měřítko	DSP / PDPS stupeň
---	---------------------	----------------------

ING. MILOŠ BURIANEC kontroloval	<i>Burianec</i>	ING. PAVEL ŘEHÁK hlavní inženýr projektu	<i>Řehák</i>	A081/17 číslo zakázky	C.16.6 číslo přílohy
ING. PAVEL ŘEHÁK zodpovědný projektant	<i>Řehák</i>	vedoucí projektant		2/2018 datum	