
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

III/3983 PŘESKAČE - TAVÍKOVICE

Dotaz k ZD č.1:

V projektové dokumentaci je uvedena oboustranná drenáž PVC DN 150 v délce 2 x 1014 m. Na drenáži bude osazeno celkem 36 ks kontrolních šachet. Drenáž bude zaústěna do nově vybudovaných propustků. Kontrolní šachta drenáže DN 315 má betonový poklop a ten má být umístěn v nezpevněné krajnici. Nikde v projektové dokumentaci není uvedena jeho přesná poloha vzhledem k šířkovému uspořádání komunikace. Dle příčných řezů by ovšem měla polovina poklopu zasahovat do asfaltových vrstev a druhá polovina do nezpevněné krajnice. Navíc na tento typ šachty nejde sehnat vyšší třída zatížení než B125.

Doporučujeme kontrolní šachtice vůbec neprovádět, jelikož i kdyby byly umístěny v nezpevněné krajnici, tak se nedá zabránit jejich občasnému pojezdu a poškození zemědělskou technikou, např. traktory nebo kombajny při vyhýbání.

Odpověď č. 1:

Zadavatel sděluje oceňte šachty dle soupisu prací.

V Brně, dne 2.7.2021

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení