

překážky	Y-[S-JTSK]	X-[S-JTSK]	WGS-84 Longitude	WGS84 Latitude	Popis překážky	Výška vrcholu objektu [Bpv]	Penetruje	Základní plocha	Přechodová plocha denní	Přechodová plocha noční	Přibližovací (vzletová) plocha denní	Přibližovací (vzletová) plocha noční	Dendrolog. zásah	Pevné překážky
1	642 690,14	1 192 306,90	16° 03' 02,71"	48° 52' 06,97"	atika_pavilonu_C2	329,50	Ano		5,73	15,29			---	nelze odstranit
2	642 649,72	1 192 277,59	16° 03' 04,52"	48° 52' 08,07"	atika_pavilonu_C2	329,46	Ano		-15,85	16,57			---	nelze odstranit
3	642 651,49	1 192 275,07	16° 03' 04,42"	48° 52' 08,14"	hromosvod_nástavby_C2	332,76	Ano			19,5			---	nelze odstranit
4	642 662,34	1 192 266,30	16° 03' 03,84"	48° 52' 08,38"	Zank_H	339,20	Ano			22,11			---	nelze odstranit
12	642 633,13	1 192 312,18	16° 03' 05,52"	48° 52' 07,01"	roh_stravovacího_bloku	300,75	Ne		-7,87	-4,57			---	nepenetruje
13	642 631,03	1 192 305,75	16° 03' 05,59"	48° 52' 07,23"	nástavba_stravovacího_bloku	306,04	Ne		-8,62	-2,39			---	nepenetruje
15	642 586,99	1 192 318,55	16° 03' 07,81"	48° 52' 06,98"	anténa_buňky	298,48	Ne		-45,92	-20,14			---	nepenetruje
17	642 611,10	1 192 332,13	16° 03' 06,71"	48° 52' 06,46"	strom - listnatý	307,36	Ano		-11,16	2,25			prořez -3m	---
18	642 606,30	1 192 336,37	16° 03' 06,97"	48° 52' 06,34"	strom - listnatý	307,33	Ano		-15,3	1,91			prořez -3m	---
19	642 611,75	1 192 333,42	16° 03' 06,68"	48° 52' 06,41"	strom - listnatý	307,04	Ano		-10,65	2,61			prořez -3m	---
20	642 597,92	1 192 339,58	16° 03' 07,39"	48° 52' 06,26"	strom	307,04	Ne		-23,39	-0,34			bez zásahu	---
21	642 588,51	1 192 339,12	16° 03' 07,85"	48° 52' 06,31"	strom	305,25	Ne		-34,55	-5,74			bez zásahu	---
22	642 584,57	1 192 344,04	16° 03' 08,07"	48° 52' 06,17"	strom	305,14	Ne		-37,82	-5,61			bez zásahu	---
23	642 553,13	1 192 368,25	16° 03' 09,74"	48° 52' 05,51"	strom - smrk obvod cca 175 cm	315,36	Ano			1,41			kácení	---
24	642 557,35	1 192 376,57	16° 03' 09,58"	48° 52' 05,23"	strom - smrk obvod 194 cm	316,92	Ano			7,38			kácení	---
25	642 571,02	1 192 380,80	16° 03' 08,94"	48° 52' 05,04"	strom - smrk obvod 175 cm	316,96	Ano					13,27	kácení	---
26	642 574,68	1 192 389,23	16° 03' 08,81"	48° 52' 04,75"	strom - smrk obvod 160 cm	315,16	Ano					11,12	kácení	---
27	642 569,09	1 192 385,89	16° 03' 09,06"	48° 52' 04,88"	strom - smrk obvod 178 cm	316,52	Ano					12,23	kácení	---
28	642 573,74	1 192 398,16	16° 03' 08,90"	48° 52' 04,47"	strom - smrk obvod 167 cm	315,05	Ano		-30,48			10,19	kácení	---
29	642 557,02	1 192 383,73	16° 03' 09,64"	48° 52' 05,00"	strom - smrk obvod 205 cm	317,45	Ano			10,25			kácení	---
29A	642550.08	1192392.12			strom - smrk obvod cca 170 cm	neměřeno	Ano			Ano			kácení	---
30	642 588,91	1 192 353,76	16° 03' 07,91"	48° 52' 05,84"	strom	304,68	Ne		-32,53	-1,13			bez zásahu	---
31	642 570,86	1 192 411,54	16° 03' 09,12"	48° 52' 04,05"	strom - strom borovice obvod 110 cm	309,98	Ano					3,75	kácení	---
Sk.A	642 570,86	1 192 411,54			skupina borovic 3x110cm, 6 malých	neměřeno	Ano					Ano	kácení	---
32	642 569,48	1 192 420,74	16° 03' 09,24"	48° 52' 03,76"	strom - borovice obvod 129 cm	309,58	Ano					2,46	kácení	---
32A	642581.69	1192418.26			strom - třešeň	neměřeno	Ano					Ano	kácení	---
32B	642587.41	1192431.62			strom - lípa	neměřeno	Ano					Ano	kácení	---
33	642 603,27	1 192 375,51	16° 03' 07,33"	48° 52' 05,09"	strom - jasan obvod 90 cm	304,48	Ano		-15,26			4,26	kácení	---
33A	642601.23	1192391.33			strom - třešeň	neměřeno	Ano					Ano	kácení	---
34	642 625,51	1 192 416,59	16° 03' 06,48"	48° 52' 03,69"	strom - smrk	308,20	Ano			1,89			kácení/suchý	---
35	642 615,01	1 192 419,05	16° 03' 07,01"	48° 52' 03,65"	strom - listnatý	307,83	Ano			3,57			kácení	---
35A	642605.5	1192421.34			strom - smrk	neměřeno	Ano			Ano		Ano	kácení	---
36	642 595,88	1 192 411,32	16° 03' 07,90"	48° 52' 03,96"	strom - smrk obvod 103 cm	308,75	Ano					4,89	kácení	---
37	642 592,51	1 192 410,51	16° 03' 08,06"	48° 52' 04,00"	strom - dub obvod 220 cm větvený	308,80	Ano					4,69	kácení	---
38	642 671,00	1 192 371,29	16° 03' 04,01"	48° 52' 04,97"	3x lípa obvod cca 110 cm,	313,73	Ano		15,65	11,81			kácení	---
39	642 664,15	1 192 372,60	16° 03' 04,35"	48° 52' 04,96"	strom - bříza obvod 90 cm	313,16	Ano		13,19	13			kácení	---

překážky	Y-[S-JTSK]	X-[S-JTSK]	WGS-84 Longitude	WGS-84 Latitude	Popis překážky	Výška vrcholu objektu [Bpv]	Penetruje	Základní plocha	Přechodová plocha denní	Přechodová plocha noční	Přibližovací (vzletová) plocha denní	Přibližovací (vzletová) plocha noční	Dendrolog. zásah	Pevné překážky
40	642 656,96	1 192 376,89	16° 03' 04,72"	48° 52' 04,85"	strom - habr obvod 85 cm	311,97	Ano		6,67	12,56			kácení	---
Sk.B	642 656,96	1 192 376,89			souvislý porost: 15x habr obvod 80 - 110 cm, 20x habr malý souvislé křoví 290 m2	neměřeno	Ano		Ano	Ano			kácení	---
41	642 652,93	1 192 376,68	16° 03' 04,92"	48° 52' 04,87"	strom - habr obvod 90 cm	311,09	Ano		5,4	13,09			kácení	---
42	642 646,05	1 192 392,63	16° 03' 05,35"	48° 52' 04,38"	strom - habr obvod 100 cm	305,90	Ano		-16,6	3,42			kácení	---
43	642 646,87	1 192 370,50	16° 03' 05,18"	48° 52' 05,09"	strom - listnatý	303,12	Ano	7,36	2,62				kácení	---
44	642 617,98	1 192 355,35	16° 03' 06,50"	48° 52' 05,68"	strom - šípek obvod 92 cm	300,93	Ano		-7,3			3,75	kácení	---
45	642 676,12	1 192 394,02	16° 03' 03,89"	48° 52' 04,22"	strom	308,43	Ne		-12,2	-3,73			bez zásahu	---
46	642 688,40	1 192 399,18	16° 03' 03,32"	48° 52' 04,01"	strom	308,82	Ne		-16,4	-9,32			bez zásahu	---
47	642 685,92	1 192 383,32	16° 03' 03,35"	48° 52' 04,53"	strom	307,77	Ne		-1,6	-3,58			bez zásahu	---
48	642 683,76	1 192 388,18	16° 03' 03,48"	48° 52' 04,38"	strom	306,54	Ne		-7,8	-5,93			bez zásahu	---
49	642 667,56	1 192 390,21	16° 03' 04,28"	48° 52' 04,38"	strom	306,37	Ne		-10,9	-1,54			bez zásahu	---
54	642 705,26	1 192 378,06	16° 03' 02,38"	48° 52' 04,63"	strom - třešeň obvod 180 cm	307,20	Ano			-8,53	1,63		kácení	---
55	642 695,49	1 192 343,54	16° 03' 02,66"	48° 52' 05,77"	strom - smrk obvod 120 cm	308,15	Ano			3,98	6,29		kácení	---
56	642 631,47	1 192 437,85	16° 03' 06,31"	48° 52' 02,98"	strom	305,07	Ne			-11,68			bez zásahu	---
57	642 645,34	1 192 428,55	16° 03' 05,58"	48° 52' 03,23"	strom	305,93	Ne			-11,05			bez zásahu	---
58	642 650,06	1 192 428,70	16° 03' 05,35"	48° 52' 03,20"	strom	305,93	Ne			-12,49			bez zásahu	---
59	642 607,68	1 192 309,52	16° 03' 06,75"	48° 52' 07,19"	roh_stravovacího_bloku	300,71	Ne		-24,6	-13,98			---	nepenetruje
62	642 606,93	1 192 318,24	16° 03' 06,83"	48° 52' 06,92"	strom	302,10	Ne		-22,6	-9,55			bez zásahu	---
63	642 639,04	1 192 320,75	16° 03' 05,28"	48° 52' 06,72"	označník	297,19	Ne		-3,8	-2,96			---	nepenetruje
64	642 657,94	1 192 323,51	16° 03' 04,38"	48° 52' 06,56"	WDI	302,23	Ano		1,09	5,61			---	nevýznamné
65	642 655,86	1 192 322,82	16° 03' 04,47"	48° 52' 06,59"	cedule	297,59	Ano		-3,92	1,53			---	nevýznamné
66	642 656,59	1 192 316,54	16° 03' 04,40"	48° 52' 06,79"	lampa	299,54	Ano		-8,29	1,14			---	nevýznamné
67	642 697,29	1 192 340,97	16° 03' 02,56"	48° 52' 05,85"	strom - smrk obvod 130 cm	307,44	Ano			1,74	5,24		kácení	---
68	642 780,95	1 192 350,25	16° 02' 58,53"	48° 52' 05,24"	strom	308,29	Ne				-14,94		bez zásahu	---
69	642 734,44	1 192 366,14	16° 03' 00,89"	48° 52' 04,90"	strom	305,64	Ne				-6,69		bez zásahu	---
70	642 661,68	1 192 371,60	16° 03' 04,46"	48° 52' 05,00"	strom - lípa obvod 100 cm	312,74	Ano		13,4	13,77			kácení	---
71	642 673,78	1 192 365,06	16° 03' 03,84"	48° 52' 05,16"	strom - lípa obvod 110 cm	308,48	Ano			8	11,18		kácení	---
72	642 771,43	1 192 393,32	16° 02' 59,24"	48° 52' 03,89"	strom	303,85	Ne				-18,65		bez zásahu	---

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Zakázka je vyhotovena podle platných směrnic. Kritéria přesnosti byla dodržena.

Ing. Martin Krejčík, Geodezie Topos a.s.

15.9.2021

052-3-2021

Vyhodnocení ochranných pásem: TECHNISERV spol. s r.o., Ing. Petr Hodík, 05 / 2022 - Revize 02 z průzkumu 7.6.2022