





Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		Hlavní inženýr projektu: Ing. Antonín Růžička číslo autorizace 1007161 obor autorizace IP00		Investor: Nemocnice Hustopeče, p. o. Brněnská 716/41 639 01 Hustopeče		
Název stavby: DEMOLICE UBYTOVNY PRO ZAMĚSTNANCE NEMOCNICE HUSTOPEČE				Zakázkové číslo: DBP-01-2024		Paré:
				Datum: 06-2024		
				Stupeň: BOURACÍ PRÁCE		
Zpracovatel:  MEDICOPROJECT, s.r.o.		Oddíl: A		Autorizace:		
Odpovědný projektant: ING. ANTONÍN RŮŽIČKA 	Vypracoval: ING. ANTONÍN RŮŽIČKA 	Kontroloval: ING. VLADIMÍR KUNDERA 				
Část PD: PRŮVODNÍ ZPRÁVA				A		

OBSAH:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- A.1 Identifikační údaje
 - A.1.1 Údaje o stavbě
 - A.1.2 Údaje o stavebníkovi
 - A1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
- A2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
- A3 Seznam vstupních podkladů

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje:

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Demolice ubytovny pro zaměstnance Nemocnice Hustopeče
Místo stavby:	Nemocnice Hustopeče, p.o. Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče
Okres:	Břeclav
Kraj:	Jihomoravský
Katastrální území:	Hustopeče u Brna (649864)
Stavba na pozemku:	p. č. 1092/4
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří
Číslo LV	12795
Způsob využití:	objekt občanské vybavenosti
Druh stavby:	bourací práce
Dotčené plochy:	p. č. 1092/6, 1095/28, 1095/18, 1095/26, 1095/27

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník, objednatel:	Nemocnice Hustopeče, p.o. Brněnská 716/41 693 01 Hustopeče IČ: 04212029
------------------------	--

A1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel PD:	MEDICOPROJECT, s.r.o., Kroftova 45, 616 00 Brno Tel.: 541 211 409 IČ: 60703016 medicoproject@medicoproject.cz www.medicoproject.cz
-----------------	---

Zpracovatel je zapsán v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou
C14859 u rejstříkového soudu v Brně.

Statutární zástupce

Ing. Luděk Vacula, MBA jednatel společnosti

Na dokumentaci spolupracovali:

Hlavní inženýr projektu: Ing. Antonín Růžička

Stavební část:

Ing. Vladimír Kundera

ČKAIT – 1000771, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Ing. Antonín Růžička

ČKAIT – 1007161, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Ing. Iva Ručná

ČKAIT – 1004412, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb

Rozpočet:

Ing. Josef Businský

A2 Členění odstraňované stavby

Odstraňovaná stavba není členěna na stavební objekty, inženýrské objekty ani provozní soubory. Jedná se o demolici jednoho objektu a navazující opravu nebo výměnu části přilehlých zpevněných ploch.

A3 Seznam vstupních podkladů

K projektu bouracích prací byla objednatelům poskytnuta dokumentace situace s areálovými sítěmi a jednoduchý plán – půdorys – dispozičního řešení daného přízemního objektu.

Bylo provedeno zaměření objektu a okolních ploch v podrobnosti pro daný účel projektové dokumentace (ověření stávajícího stavu), nemocnicí bylo zajištěno otevření podhledu pro ověření konstrukce střechy.

Dále byl společností Průzkumy staveb s. r. o., Lísky 44, Brno proveden stavebně technický průzkum vybraných konstrukcí z důvodu zjištění skladeb vybraných konstrukcí a přítomnosti azbestových vláken ve stavebních výrobcích včetně fotodokumentace.

Pro tvorbu mapových výstupů byl rovněž použit aktuální digitalizovaný podklad katastru nemovitostí a letecký snímek. Situace jsou zpracovány a doloženy v upraveném měřítku dle potřeby. Hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Bouracími pracemi nebude dotčena žádná vzrostlá hodnotná zeleň, nebylo tedy třeba provádět dendrologický průzkum. Stavebně historický průzkum nebyl s ohledem na charakter uvažovaného záměru prováděn.

Požadavky dotčených orgánů obsažené v příslušných vyjádřeních dokladové části dokumentace (oddíl E) budou respektovány a stavbou dodrženy.