

Příloha 4:

LABORATORNÍ ZKOUŠKY ASFALTOVÝCH VRSTEV
ROZBOR ASFALTOVÉ SMĚSI



PROTOKOL č. CL23-79AS
STANOVENÍ ZNAČKY A VLASTNOSTÍ VZORKU NEZNÁMÉ ASFALTOVÉ SMĚSI

list 1/1

Zakázka : III/4199 Otnice - Milešovice

Vzorek odebral : CDV, v.v.i.

Odběr dne :

Místo odběru : stavba - část 2

Označení vzorku objednatele : A5 - 23 - JV 4

Vzorek dodán : 30.03.23

STANOVENÍ ZRNITOSTI


ČSN EN 12697-2+A1

síto	Vztažné hodnoty ČSN 73 6121		Stanovené hodnoty	
	min.	max.	síto	propady
31,5	100%	100%	31,5	100%
22,4	100%	100%	22,4	100%
16	90%	100%	16	98%
11,2			11,2	78%
8	50%	80%	8	59%
4			4	39%
2	25%	50%	2	27%
0,125	5%	16%	0,125	7%
0,063	4%	10%	0,063	6,0%

STANOVENÍ OBSAHU POJIVA

ČSN EN 12697-1

Obsah pojiva ve směsi stanovený 6,2%

Vzorek směsi byl podle zrnitosti zatříděn jako **ACP 16 +** podle ČSN 73 6121

Objednatel zkoušky : CDV, v.v.i.

Číslo vzorku : CL23-Zn-35

Zkoušeno od : 30.03.23

Zkoušel : Vrbová

do : 03.04.23

Protokol dne : 03.04.23

Schválil : Ing.R. Komenda

Odběr vzorku objednatelem, mimo rámec způsobilosti laboratoře.

Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý.





PROTOKOL č. CL23-80AS
STANOVENÍ ZNAČKY A VLASTNOSTÍ VZORKU NEZNÁMÉ ASFALTOVÉ SMĚSI

list 1/1

Zakázka : III/4199 Otnice - Milešovice

Vzorek odebral : CDV,v.v.i.

Odběr dne :

Místo odběru : stavba - část 2

Označení vzorku objednatele : A5 - 23 - JV 8

Vzorek dodán : 30.03.23

STANOVENÍ ZRNITOSTI


ČSN EN 12697-2+A1

síto	Vztažné hodnoty ČSN 73 6121		Stanovené hodnoty Kontrolní rozbor	
	min.	max.	síto	propady
31,5	100%	100%	31,5	100%
22,4	100%	100%	22,4	100%
16	90%	100%	16	92%
11,2			11,2	72%
8	50%	80%	8	58%
4			4	40%
2	25%	50%	2	29%
0,125	5%	16%	0,125	8%
0,063	4%	10%	0,063	6,9%

STANOVENÍ OBSAHU POJIVA

ČSN EN 12697-1

Obsah pojiva ve směsi stanovený 6,1%

Vzorek směsi byl podle zrnitosti zatříděn jako **ACP 16 +** podle ČSN 73 6121

Objednatel zkoušky : CDV,v.v.i.

Číslo vzorku : CL23-Zn-36

Zkoušeno od : 30.03.23

Zkoušel : Vrbová

do : 03.04.23

Protokol dne : 03.04.23

Schválil : Ing.R. Komenda

Odběr vzorku objednatelem, mimo rámec způsobilosti laboratoře.

Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý.





PROTOKOL č. CL23-81AS
STANOVENÍ ZNAČKY A VLASTNOSTÍ VZORKU NEZNÁMÉ ASFALTOVÉ SMĚSI

list 1/1

Zakázka : III/4199 Otnice - Milešovice

Vzorek odebral : CDV,v.v.i.

Odběr dne :

Místo odběru : stavba - část 2

Označení vzorku objednatele : A5 - 23 - JV 12

Vzorek dodán : 30.03.23

STANOVENÍ ZRNITOSTI


ČSN EN 12697-2+A1

síto	Vztažné hodnoty ČSN 73 6121		Stanovené hodnoty Kontrolní rozbor	
	min.	max.	síto	propady
31,5	100%	100%	31,5	100%
22,4	100%	100%	22,4	100%
16	90%	100%	16	98%
11,2			11,2	88%
8	50%	80%	8	76%
4			4	41%
2	25%	50%	2	27%
0,125	5%	16%	0,125	8%
0,063	4%	10%	0,063	6,1%

STANOVENÍ OBSAHU POJIVA

ČSN EN 12697-1

Obsah pojiva ve směsi stanovený 6,0%

Vzorek směsi byl podle zrnitosti zatříděn jako **ACP 16 +** podle ČSN 73 6121

Objednatel zkoušky : CDV,v.v.i.

Číslo vzorku : CL23-Zn-37

Zkoušeno od : 30.03.23

Zkoušel : Vrbová

do : 03.04.23

Protokol dne : 03.04.23

Schválil : Ing.R. Komenda

Odběr vzorku objednatelem, mimo rámec způsobilosti laboratoře.

Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý.

