


PŘEHLEDNÁ SITUACE 1:50 000
III/3963 Moravský Krumlov, ul.Rakšická - studie opravy silnice



OBJEDNATEL:



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno




Město Moravský Krumlov
Klášteří nám. 125, 672 11 Moravský Krumlov



Linio Plan, s.r.o.
Sochorova 23, 616 00 Brno

Autorizační razítko



HIP	Ing. Tomáš Jakl	
Zodp. projektant	Ing. Tomáš Jakl	
Vypracoval	Petr Popelka	
Kontroloval	Ing. František Kokorský	

Název stavby :
III/3963 Moravský Krumlov, ul.Rakšická - studie opravy silnice

Kraj : JIHMORAVSKÝ

Stavební objekt
Výkresová část

Formát
2 A4

Datum
11/2014

Název dokumentu
Přehledná situace

Číslo střediska
AT. S2

Měřítko
1:50 000

Č. zakázky : L-14-041-000	Č. objektu :	Stupeň: Studie	Členění : B	Č. výkresu : 1	Č. paré :
------------------------------	--------------	-------------------	-----------------------	--------------------------	-----------