

VEDOUcí PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ JIŘÍ BAJER <small>VENHUDOVA 25, 613 00 BRNO</small>	
ING. JIŘÍ BAJER	ING. D. HAWERLANDOVÁ	ING. D. HAWERLANDOVÁ			
INVESTOR: SÚS Jihomoravského kraje, p. o. k., Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno				FORMÁT	A4
II/373 OCHOZ PRŮTAH 1. ÚSEK, I. A II. ETAPA				DATUM	12/2011
				STUPEŇ	DŮR
				ZAK. ČÍSLO	11 016 02
DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM					Č. PŘÍLOHY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

„II/373 Ochoz průtah 1.úsek, I. A II. etapa“

1. DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

1.1 Metodika

V rámci této akce byl proveden dendrologický průzkum stávajících dřevin na základě Metodiky ČÚOP Praha - Ohodnocování dřevin. Finanční ohodnocení dřevin bylo provedeno pouze u stromů s obvodem kmene nad 80 cm. (*viz Zákon o ochraně přírody a krajiny 114/92 § 8 a jeho novela ze dne 1.12.2009*).

U sledovaných dřevin byly zjišťovány: obvod a průměr kmene ve výčetní výšce, poloměr koruny, výška koruny dřeviny a celkový, resp. zdravotní stav.

1.2 Zhodnocení porostů

Sledované dřeviny se nacházejí ve volné zatravněné ploše na parcele č. 300/1 vedle vozidlové komunikace. Jedná se o středněvěké stromy - přestálé švestky domácí, zřejmě jako pozůstatek původního ovocného sadu. Stromy mají výrazně proschlé koruny se suchými pahýly bočních větví. Jeden strom má výraznou podélnou prasklinu, kmen je téměř rozlomený, strom je odumírající.

Stromy tvoří doprovodnou zeleň podél komunikace a plní mikroklimatickou, hygienickou a částečně i opticko-izolační a estetickou funkci v daném prostoru.

1.3 Bilance kácení

Vzhledem k navrhované rekonstrukci komunikace jsou oba stromy navrženy k odstranění.

Pozn.: Ekologická hodnota stromů byla stanovena u 1 stromu s obvodem kmene nad 80 cm – u inv.č. 2 (viz Zákon o ochraně přírody a krajiny 114/92 § 8 a jeho novela ze dne 1. 12. 2009).

Celková ekologická hodnota stromů s obvodem kmene nad 80 cm 6.782,- Kč.
(viz protokol dendrologického průzkumu-tabulková část)

1.4 Závěr

Za odstraněné dřeviny bude provedena náhradní výsadba stromů na určené volné ploše podél komunikace. Projekt náhradní výsadby bude řešen v rámci dalšího stupně PD.

**Tabulka dendrologického průzkumu
„II/373 Ochoz průtah 1.úsek, I. a II.etapa"**

poř. číslo	název latinský	název český	obvod kmene(cm)	průměr kmene (cm)	poloměr koruny (m) x plocha porostu(m2)	výška koruny (m)	kategorie stromu	poznámky	Cena Kč- kácené dřeviny	parc.číslo
1	Prunus domestica	švestka domácí	67	21	1,5	4,0	2	podélná prasklina kmene, kmen téměř rozlomený, proschlá koruna 40%, odumírající strom		300/2
2	Prunus domestica	švestka domácí	95	30	2	5,0	2	40% proschlá nepravidelná koruna	6 782,00	300/2
								Celkem Kč	6 782,00	
	Legenda barev:									
	Kácené dřeviny - strom s obvodem kmene nad 80 cm									
	<i>Byla u nich stanovena ekologická hodnota a týkají se žádosti o kácení(dle novely Zákona 114/92 Sb.)</i>									
	Kácené dřeviny - strom s obvodem kmene do 80 cm									
	<i>Nebyla u nich stanovena ekologická hodnota a netýkají se žádosti o kácení(dle novely Zákona 114/92 Sb.)</i>									
	Legenda kategorie stromu:									
	1...krátkověký, 2...středněvěký, 3...dlouhověký									

SITUACE 1:500

LEGENDA DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU



1 STROMY URČENÉ K ODSTRANĚNÍ
obvod kmene do 80 cm



2 STROMY URČENÉ K ODSTRANĚNÍ
obvod kmene nad 80 cm

DRUHY DLE POŘADOVÝCH ČÍSEL JSOU UVEDENY
V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

