

**SEBAK spol. s r.o.**  
**Kudrnova 27**  
**620 00 Brno**  
**Tel.: +420 545 222 278**



## Zpráva o úseku

<b>Úsek</b>	<b>Horní Šachta</b>	S2	<b>Číslo prohlídky</b>	1
S1 S2	<b>Spodní Šachta</b>	S1	<b>Datum prohlídky</b>	4.5.2017
	<b>Smer prohlídky</b>	proti smeru toku		

<b>Videopásky</b>	1	<b>Místo</b>	Brno
<b>Videos.-zacátek</b>	00:00:00	<b>Doména</b>	
<b>Videos.-konec</b>	00:04:02	<b>Ulice</b>	Park Lužánky
<b>Duvod insp.</b>	Zajištění důkazů	<b>Vlastník</b>	
<b>Druh monitor.</b>	Optická prohlídka	<b>Operátor</b>	Dudek
<b>C. kanálu</b>		<b>Prítomen</b>	
<b>Rok výroby</b>		<b>Poloha</b>	Zeleň
<b>Tvar profilu</b>	Veřejný profil (H/B=3/2)	<b>Kanalizací</b>	Směšovaná kanalizace
<b>Výška</b>	1.100 mm	<b>systém</b>	
<b>Šířka (DN)</b>	700 mm	<b>Materiál</b>	Beton
<b>Délka trubky</b>		<b>Vnitřní ochrana</b>	Nátěr nebo povrstvení umělými pryskyřicemi
<b>Délka úseku</b>	24,30 m	<b>Poznámka</b>	
<b>Délka prohlídky</b>	24,30 m	<b>Komentář</b>	
		<b>kmenových dat</b>	
		<b>Kategorie</b>	Provoz

Foto	Video	Vzdál./m	Kód	S	Popis
	00:00:00	0,00	HA		Začátek úseku; S1
001	00:03:51	24,30	S--O		Pos: 12; Zaústění, V horní části
	00:04:02	24,30	IAB		Přerušení inspekce; Zákazník další prohlídku nepožaduje. Pokračuje prohlídka přípojky.

Úsek	Horní Šachta	S2	Číslo prohlídky	1
S1 S2	Spodní Šachta	S1	Datum prohlídky	4.5.2017
	Smer prohlídky	proti smeru toku		

Merítko 1/	250	Zobrazení ve smeru inspekce	Strana grafiky	1
------------	-----	-----------------------------	----------------	---

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	Popis
	00:00:00	0.00 ( 24.30)	HA	<b>Začátek úseku; S1</b>
001	00:03:51 00:04:02	24.30 ( 0.00)	S--O IAB	<b>Poz: 12 - 0; Zaústění, V horní části; Tř.: 1</b> <b>Přerušení inspekce; Zákazník další prohlídku nepožaduje. Pokračuje prohlídka přípojky.</b>

**SEBAK spol. s r.o.**  
**Kudrnova 27**  
**620 00 Brno**  
**Tel.: +420 545 222 278**



## Obrazová zpráva úseku

<b>Úsek</b> S1 S2	<b>Horní Šachta</b> <b>Spodní Šachta</b> <b>Kanal. syst.</b>	S2 S1 Smíšená kanalizace	<b>Číslo prohlídky</b> <b>Datum</b>	1 4.5.2017
<b>Smer prohlídky</b> proti smeru toku				



Foto 001 Videopáska: 1  
Stav S--O 24,30 m 12 hod.; KI: 1  
Zaústění, V horní části