

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:		
Ing. Michal Valenta	Bc. David Cabejšek		
Místo stavby:	Stavební úřad:		
Brno - Černá pole	Brno-sever		
Stavebník: Jihomoravský kraj, IČ: 708 88 337 Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno		Formát:	
		Datum:	09/2019
		Stupeň dokumentace:	DPS
Název akce: Oprava vstupu SZŠ a VOŠ zdravotnické, Merhautova, Brno		Část:	Číslo paré:
Obsah: Průvodní zpráva		A	

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Oprava vstupu SZŠ a VOŠ zdravotnické, Merhautova, Brno

b) místo stavby

Merhautova 590/15, 613 00 Brno

k.ú. Černá Pole – st.p.č. 2393

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) název, identifikační číslo organizace, sídlo

Jihomoravský kraj, IČ: 708 88 337

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace, IČ: 006 38 005

Merhautova 590/15, 613 00 Brno

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) obchodní firma, IČ, místo podnikání

Projektum s.r.o., IČ: 044 31 723

Mariánské nám. 617/1, 617 00 Brno

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Michal Valenta, ČKAIT č. 1005876 – pozemní stavby

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

Stavební část

Ing. Michal Valenta, ČKAIT č. 1005876 – pozemní stavby

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Číslo stavebního objektu	JKSO	Název stavebního objektu
SO 01	801 38 59	Oprava vstupu

A.3 Seznam vstupních podkladů

a) Základní informace o rozhodnutí nebo opatření, na jejichž základě byla stavba povolena – označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření

Jedná se o opravu vstupní části do dokončeného objektu. Původní rozhodnutí či opatření nebyla dohledána.

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby

Zaměření stávajícího stavu objektu provedené Ing. Michalem Valentou a Bc. Davidem Cabejškem v červenci 2019.

c) Další podklady

Požadavky stavebníka plynoucí ze schůzek v místě objektu a z e-mailové pošty v období 07-08/2019.

Náhled katastrální mapy z portálu nahlizenidokn.cuzk.cz

Technické listy a technologické předpisy výrobců stavebních prvků a materiálů

V Brně, září 2019

Bc. David Cabejšek