







INVESTOR

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří  
602 00 Brno



B

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA		 <b>PRIS</b>  Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. <b>OSOVÁ 20, 625 00 BRNO</b> tel. / fax 547 212 053, e-mail info@pris.cz		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Dagmar KLAJMONOVÁ				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Radoslav PUČÁLKA				
VYPRACOVAL	Ing. Radoslav PUČÁLKA				
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ				
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	OBJEDNATEL DOKUMENTACE	SÚS Jihomoravského kraje, p.o.k.	DATUM	04/2019
AKCE  <b>II/602 Bosonohy - protihlukový koberec</b>				FORMÁT	A4
				MĚŘÍTKO	
				STUPEŇ	DSP/PDPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	18182
				ARCHIVNÍ ČÍS.	B4_BIL.doc
PŘÍLOHA  <b>BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ</b>				ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU  <b>B4</b>

Stavba: II/602 Bosonohy - protihlukový koberec

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

Bilance hospodaření se zeminou

Stavební objekt		Zemina							
Číslo objektu	Název objektu	Výkopy				CELKEM	Násypy a zásypy		
		drny	nestmel. vrstvy	čištění krajnic/ příkopů	hloubení jam/ rýh		násyp	zásyp jam	obsyp
		[m³]	[m³]	[m³]	[m³]		[m³]	[m³]	[m³]
SO 101	Silnice II/602					0.0			
CELKEM						0.0			

Bilance hospodaření s humózní zeminou

Číslo objektu	Název objektu	sejmutí	rozprostření v rovině	rozprostření ve svahu		přebytek	nedostatek
		[m³]	[m³]	[m³]		[m³]	[m³]
SO 101	Silnice II/602					0.0	0.0
CELKEM						0.0	0.0

Bilance odstraněných asfaltových vrstev

Číslo objektu	Název objektu	frézování	asf. kryt	asf. podklad	Celkem
		[m³]	[m³]	[m³]	[m³]
SO 101	Silnice II/602	574.9	23.4		598.3
CELKEM					598.3