


SITUACE




LEGENDA :





ZÁJMOVÝ OBJEKT, parc. č. st. 6/8

– oprava narušených podlah koupelen pavilonu B



KÓTOVÁNO V M!

| | | | | |
|---|------------------|--------------|------------|-------------|
|  AC — projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515244139  | | | | |
| Projektant | Vypracoval | Č. osvědčení | Stupeň PD: | DPS |
| Ing. Čeleda | Bc. J. Gablovská | 2568/92 | Místo: | Skalice |
| OPRAVA NARUŠENÝCH PODLAH KOUPELEN PAVILONU B p.č. st. 6/1, 6/8, k.ú. Skalice u Znojma | | | Zak. č. | |
| | | | Datum: | II / 2020 |
| Investor: DPS Skalice, příspěvková organizace, č.p. 1, 67171 Skalice | | | Měřítko: | Č. výkresu: |
| Obsah: SITUACE | | | 1 : 500 | 01 |