


SKRINE SE ZRCADLEM NA PRAVÉ STRANĚ

Porleu



material:

LTD lamino Kronospan - 8912 BS - vētsina

LTID lamino kronospan - 7107 PE zelená - záda skříně "A", 2x celá zásuvka + lišta s háčky na stěně, sokl lavice

Satna zamestnanci prízemí-místnosť 114 — označení č. 11-skríň + zrcadlo

UPOZORNĚNÍ : dokumentace slouží k nacenění - nenahrazuje realizaci dokumentaci

rozměry vychází z podkladů projektu plánované rekonstrukce – je tedy potřeba změřit nový stav skutečného provedení, případně si ponechat rozměrové rezervy – či rezervy pro případnou opravu, pokud se bude nabytek vyrábět dopředu před stavebními úpravami