


Zodpovědný projektant:	Vypracoval:		
Ing. Michal Valenta	Ing. Michal Valenta		
Místo stavby:	Stavební úřad:		
Brno-Husovice	Brno-Husovice		
Stavebník:	Rekonstrukce vnějších schodišť v areálu ZŠ Brno, Sekaninova, p.o.		Formát:
Základní škola Brno, Sekaninova, příspěvková organizace Sekaninova 895/1 , 614 00 Brno			Datum:
			03/2019
			Stupeň dokumentace:
Název akce:	A		DPS
Obsah:			Číslo paré:

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Rekonstrukce vnějších schodišť v areálu ZŠ Brno, Sekaninova, p.o.

b) místo stavby

Sekaninova 895/1, 614 00 Brno

k.ú. Husovice – p.p.č 599/1, 599/5

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) název, identifikační číslo organizace, sídlo

Jihomoravský kraj, IČ: 70888337

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:

Základní škola Brno, Sekaninova, příspěvková organizace, IČ: 44993668

Sekaninova 895/1, 614 00 Brno

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) obchodní firma, IČ, místo podnikání

Projektum s.r.o., IČ: 044 31 723

Mariánské nám. 617/1, 617 00 Brno

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Michal Valenta, ČKAIT č. 1005876 – pozemní stavby

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

Stavební část

Ing. Michal Valenta, ČKAIT č. 1005876 – pozemní stavby

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Číslo stavebního objektu	JKSO	Název stavebního objektu
SO 01	801 33	Rekonstrukce schodiště
SO 02	801 33	Rekonstrukce schodiště

A.3 Seznam vstupních podkladů

a) Základní informace o rozhodnutí nebo opatření, na jejichž základě byla stavba povolena – označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření

Jedná se o rekonstrukci schodiště dokončeného objektu. Původní rozhodnutí či opatření nebyla dohledána.

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby

Zaměření stávajícího stavu objektu provedené Ing. Michalem Valentou v lednu 2019.

c) Další podklady

Požadavky stavebníka plynoucí ze schůzek v místě objektu a z e-mailové pošty v období 01-03/2019.

Náhled katastrální mapy z portálu nahlizenidokn.cuzk.cz

Technické listy a technologické předpisy výrobců stavebních prvků a materiálů

V Brně, březen 2019

Ing. Michal Valenta