Legenda:

- Hodnocené skupiny dřevin (barva dle zdravotního stavu)
- Hodnocený listnatý/jehličnatý strom (barva dle zdravotního stavu)
- Hodnocený listnatý/jehličnatý keř (barva dle zdravotního stavu)
- Obvod koruny stromu
- 3 — Pořadové číslo taxonu v inventarizačních tabulkách

Hodnocení zdravotního stavu dřevin

- 1 - výborný až dobrý - bez poškození nebo jen defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků
- 2 - zhoršený - mechanické narušení zásadnějšího charakteru, často vyžadující stabilizační zásah
- 3 - výrazně zhoršený - souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah často snižuje perspektivu hodnoceného stromu
- 4 - silně narušený - bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva
- 5 - rozpadající se strom - akutní riziko rozpadu

POZNÁMKA:

Před započetím prací je nutno vytyčit všechny IS příslušnými správci sítí, včetně připojek přímo na staveništi a provést jejich ochranu. Při veškerých zemních pracích, zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Při pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně podle požadavků správců inženýrských sítí!

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

ATELIÉR VELEHRADSKÝ

Výstaviště 1, 603 00, Brno / IČ: 292 63 140 /
atelier@velehradsky.cz / +420 547 221 936

SCHÉMA OBJEKTU:

Č. PARÉ:

AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE:	Hodonín Nemocnice -Výstavba Pavilonu magnetické rezonance	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Barbora Májková	DATUM:	2021-04-26	MĚŘÍTKO: 1 : 500
STAVEBNÍK:	Nemocnice TGM Hodonín, p organizace	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Karel Cihlář	FORMÁT:	297 x 420	POČET A4: 2 x A4
MÍSTO STAVBY:	Nemocnice TGM Hodonín, p. o. Purkyňova 11 695 26 Hodonín	VYPRACOVAL: Ing. Barbora Májková	STUPEŇ PD:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
SUBDODAVATEL:	Ing. Barbora Májková Bieblova 20, 613 00		STAVEBNÍ OBJEKT:	KÁCENÍ DŘEVIN A NÁHRADNÍ VÝSADBA	
			ČÁST PD:	DOKUMENTACE OBJEKT	
			PROFESNÍ ČÁST:		
			ČÍSLO REVIZE:		

1465 | DPS | SO-00.2 | D | Situace kácení | 02