

# **Příloha 1**

Fotodokumentace stávajícího stavu objektů D101 a D102

Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace  
Komenského 343/5, 680 11 Boskovice

Zpracovatel:  
AiD team, a.s.  
Netroufalky 797/7  
625 00 Brno

## D 101 - exteriér objektu













D 101 – učebna P1







## D 101 - učebna P2













## D 101 - učebna P3









## D 101 - učebna P4







D 101 - kabinet






D101 – kabinet P5








## D 101 – kabinet (u vstupu)





## D 101 - kabinet / školník






## D 101 - WC muži



## D 101 - WC ženy





## D 101 - interiérové chodby a zádveří










## D 102 - zahradní domek







## D 101 – odebírání vzorků (interiér)





## D 101 – odebírání vzorků (exteriér)

