

Bilance zemních prací

1. Identifikační údaje.

1.1. Označení stavby

Název stavby: Silnice II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba
Kraj: Jihomoravský
Charakter stavby: investiční akce

1.2. Stavebník

Název: Správa a údržba silnic JmK
Adresa: Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
IČ : 70932581

1.3. Hlavní projektant (zhotovitel dokumentace)

Název: EUROTRACE s.r.o.
Sídlo: Bellova 42, 623 00 Brno
Kancelář: Božetěchova 133, 612 00 Brno
IČO: 27685837

2. Bilance skryvky travnatého drnu na plochách trvalého záboru

Při výstavbě objektu SO 103 bude nutné dočasně sejmout na ploše 103 m² vrstvu ornice tloušťky 30cm a následně ji použít pro zpětné ohumusování.

Celkový přehled potřeby humusu				
Objekt			Odhumus	Ohumus
			m ³	m ³
SO 103			31	31
Bilance humusu		0	m ³	

3. Bilance výkopů a násypů

V trasách stavby bude dovezeno **150 m³** vhodného násypového materiálu.

V trasách stavby bude celkem vytěženo **1921 m³** výkopového materiálu.

Z toho bude využito pro dosypání krajnic **353 m³** materiálu.

Přebytek výkopového materiálu v celkovém množství **1568 m³** bude odvezen na skládku do vzdálenosti 25km.