


Diagnostika vozovky II/381 pro akci: „II/381 Velké Hostěrádky - Dambořice - II/419.“

Sonda č. 1 sta. 0,500

Zjištěná konstrukce vozovky:


- | | |
|----------------------|--------|
| - vysrávky a nátěry | 30 mm |
| - penetrační makadam | 200 mm |
| - štěrkodrt' 0-63 | 200 mm |



Sonda č. 2 sta. 1,200

Zjištěná konstrukce vozovky:


- | | |
|----------------------|--------|
| - vysprávký a nátěry | 30 mm |
| - penetrační makadam | 200 mm |
| - štěrkodrt' 0-63 | 300 mm |



Sonda č. 3 sta. 2,300

Zjištěná konstrukce vozovky:

- | | |
|----------------------|--------|
| - vysprávký a nátěry | 30 mm |
| - penetrační makadam | 300 mm |
| - štěrkodrt' 0-63 | 200 mm |



Sonda č. 4 sta. 2,600

Zjištěná konstrukce vozovky:

- | | |
|-----------------------|--------|
| - vysprávkky a nátěry | 30 mm |
| - penetrační makadam | 300 mm |
| - štěrkodrt' 0-63 | 200 mm |



Sonda č. 5 sta. 3,300

Zjištěná konstrukce vozovky:

- | | |
|----------------------|--------|
| - vysprávký a nátěry | 30 mm |
| - penetrační makadam | 250 mm |
| - štěrkodeř 0-63 | 250 mm |



Sonda č. 6 sta. 4,300

Zjištěná konstrukce vozovky:

- | | |
|----------------------|--------|
| - vysprávký a nátěry | 30 mm |
| - penetrační makadam | 250 mm |
| - štěrkodrt' 0-63 | 250 mm |



Sonda č. 7 sta. 6,700

Zjištěná konstrukce vozovky:

- | | |
|----------------------|--------|
| - vysrávky a nátěry | 30 mm |
| - penetrační makadam | 200 mm |
| - štěrkodrt' 0-63 | 300 mm |

